

Отчет о проверке автомобиля

Информация об автомобиле

Модель АВТО       Lexus ES

Год выпуска        2022

Пробег


    Пробег (км)

    Состояние шин (км)

ВИН

Цвет авто

Владелец



Отчет о проверке

| Элементы кузова           |              | Толщина ЛКП  |              |              |              |              | Результаты проверки |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.Капот автомобиля        | 135<br>ЦВЕТ  | 132<br>ЦВЕТ  | 143<br>ЦВЕТ  | 148<br>ЦВЕТ  | 132<br>ЦВЕТ  | 128<br>ЦВЕТ  | Заводской окрас     |
| 2.Левое переднее крыло    | 116<br>ЦВЕТ  | 110<br>ЦВЕТ  | 133<br>ЦВЕТ  | 139<br>ЦВЕТ  | 123<br>ЦВЕТ  | 123<br>ЦВЕТ  | Заводской окрас     |
| 3.Левая стойка А          | 129<br>ЧЕРН  | 124<br>ЧЕРН  | 103<br>ЧЕРН  | 125<br>ЧЕРН  | 153<br>ЧЕРН  | 131<br>ЧЕРН  | Заводской окрас     |
| 4.Левая передняя дверь    | 145<br>ЧЕРН  | 113<br>ЧЕРН  | 128<br>ЧЕРН  | 117<br>ЧЕРН  | 134<br>ЧЕРН  | 132<br>ЧЕРН  | Заводской окрас     |
| 5.Левая стойка В          | 83.7<br>ЧЕРН | 44.9<br>ЧЕРН | 56.7<br>ЧЕРН | 94.3<br>ЧЕРН | 58.1<br>ЧЕРН | 83.8<br>ЧЕРН | Заводской окрас     |
| 6.Левая задняя дверь      | 102<br>ЧЕРН  | 113<br>ЧЕРН  | 132<br>ЧЕРН  | 124<br>ЧЕРН  | 111<br>ЧЕРН  | 111<br>ЧЕРН  | Заводской окрас     |
| 7.Левая стойка С          | 140<br>ЧЕРН  | 122<br>ЧЕРН  | 138<br>ЧЕРН  | 138<br>ЧЕРН  | 159<br>ЧЕРН  | 118<br>ЧЕРН  | Заводской окрас     |
| 8.Левое заднее крыло      | 146<br>ЧЕРН  | 155<br>ЧЕРН  | 144<br>ЧЕРН  | 133<br>ЧЕРН  | 135<br>ЧЕРН  | 143<br>ЧЕРН  | Заводской окрас     |
| 9.Багажник                | 154<br>ЧЕРН  | 110<br>ЧЕРН  | 124<br>ЧЕРН  | 89.7<br>ЧЕРН | 110<br>ЧЕРН  | 128<br>ЧЕРН  | Заводской окрас     |
| 10.Правое заднее крыло    | 126<br>ЧЕРН  | 119<br>ЧЕРН  | 130<br>ЧЕРН  | 122<br>ЧЕРН  | 122<br>ЧЕРН  | 133<br>ЧЕРН  | Заводской окрас     |
| 11.Правая стойка С        | 157<br>ЧЕРН  | 145<br>ЧЕРН  | 130<br>ЧЕРН  | 139<br>ЧЕРН  | 147<br>ЧЕРН  | - -<br>- -   | Заводской окрас     |
| 12.Правая задняя дверь    | 114<br>ЧЕРН  | 115<br>ЧЕРН  | 141<br>ЧЕРН  | 121<br>ЧЕРН  | 128<br>ЧЕРН  | 122<br>ЧЕРН  | Заводской окрас     |
| 13.Правая стойка В        | 62.6<br>ЧЕРН | 67.4<br>ЧЕРН | 64.9<br>ЧЕРН | 52.1<br>ЧЕРН | 65.3<br>ЧЕРН | 55.2<br>ЧЕРН | Заводской окрас     |
| 14. Правая передняя дверь | 130<br>ЧЕРН  | 114<br>ЧЕРН  | 128<br>ЧЕРН  | 133<br>ЧЕРН  | 154<br>ЧЕРН  | 127<br>ЧЕРН  | Заводской окрас     |
| 15.Правая стойка А        | 142<br>ЧЕРН  | 115<br>ЧЕРН  | 143<br>ЧЕРН  | 143<br>ЧЕРН  | 129<br>ЧЕРН  | 165<br>ЧЕРН  | Заводской окрас     |
| 16.Правое переднее крыло  | 145<br>ЦВЕТ  | 126<br>ЦВЕТ  | 139<br>ЦВЕТ  | 172<br>ЦВЕТ  | 148<br>ЦВЕТ  | 145<br>ЦВЕТ  | Вторичный окрас     |
| 17.Крыша                  | 150<br>ЧЕРН  | 131<br>ЧЕРН  | 140<br>ЧЕРН  | 147<br>ЧЕРН  | 123<br>ЧЕРН  | 140<br>ЧЕРН  | Заводской окрас     |

Составитель отчета:

Оценка авто :

Дата оценки: 2026-01-20 19:03:53

Вышеуказанные данные только для справки